

エア漏れ検査サービスレポート

●●●●株式会社様
本社工場

2023年2月20日

検査概要

【実施概要】

会社名	●●●●株式会社様
調査場所	本社工場
調査日時	2023/2/20 09:44~10:08
お客様担当	■ ■ 様
住所	
電話番号	
メールアドレス	
計測者	船本
計測機器	iR10

【稼働状況】

年間稼働時間	8,760時間/年
ガスの種類	空気
システム圧力Mpa	0.6Mpa
1,000Lあたりのコスト(エア以外)	0円/1,000L
1時間あたりの電気使用料金	30円/kWh

【総括・調査コメント】

検査の結果、8か所の空気漏れが発見されました。
合計で逃走リーク量 68L/min、年間推定損失電力量 6306.5kWh/年、年間推定損失金額 ¥189,195 円の漏れがありました。

漏れ検知箇所一覧

No	漏れ検知箇所	ページ
1	SAMPLE	4
2	SAMPLE	5
3	SAMPLE	6
4	SAMPLE	7
5	SAMPLE	8
6	SAMPLE	9
7	SAMPLE	10
8	SAMPLE	11

漏れ検知箇所詳細

No.1 SAMPLE

検知日時 2023/2/20 09:44
検知距離 1.4m
dBレベル測定値 66
システム圧力Mpa 0.6Mpa
推定リーク量 16.7L/min
年間推定損失熱量 1553.7kWh/年
年間推定損失額 46,611円
年間推定CO2排出量 723.7kg/年



メモ

補足写真

測定リーク量、年間推定損失熱量、年損失額は、数値を推定するものであり、あくまで参考値です。

漏れ検知箇所詳細

No.2 SAMPLE

検知日時	2023/2/20 09:44
検知距離	0.8m
dBレベル測定値	50
システム圧力Mpa	0.5Mpa
推定リーク量	2.1L/min
年間推定損失電力量	192.9kWh/年
年間推定損失額	5,786円
年間推定CO2排出量	89.6kg/年



メモ

Large empty rectangular box for notes, overlaid with a large, light gray "SAMPLE" watermark.

補足写真



測定リーク量、年間推定損失額は、参考値です。数値を保全するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.3 SAMPLE

検知日時 2023/2/20 09:44

検知距離 0.6m

dBレベル測定値 82

システム圧力Mpa 0.6Mpa

推定リーク量 30.1L/min

年間推定損失熱量 2791.9kWh/年

年間推定損失額 83,757円

年間推定CO2排出量 1360.5kg/年



写真



補足写真



推定リーク量、年間推定損失額は、参考値です。数値を保護するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.4 SAMPLE

検知日時 2023/2/20 09:44

検知距離 0.3m

dBレベル測定値 77

システム圧力Mpa 0.6Mpa

推定リーク量 14.3L/min

年間推定損失熱量 1324.8kWh/年

年間推定損失額 39,743円

年間推定CO2排出量 617.1kg/年



メモ

補足写真



推定リーク量、年間推定損失額は、参考値です。数値を保証するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.5 SAMPLE

検知日時	2023/2/20 09:44
検知距離	0.3m
dBレベル測定値	38
システム圧力Mpa	0.5Mpa
測定リーク量	0.7L/min
年換算漏失電力量	82.5kWh/年
年換算漏失熱量	1,875円
年換算CO2排出量	29.1kg/年



写真

補足写真



測定リーク量、年換算漏失熱量、年コストは、数値を算出するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.6 SAMPLE

検知日時	2023/2/20 09:44
検知距離	0.3m
dBレベル測定値	80
システム圧力Mpa	0.6Mpa
排気リーク量	11/min
年間省エネルギー量	80.1kWh/年
年間省燃費削減	2,704円
年間省定CO2排出量	42.0kg/年



メモ

噴出写真



排気リーク量、年間省エネルギー量は、参考値です。数値を参照するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.7 SAMPLE

検知日時 2023/2/20 09:44

検知距離 0.2m

dRレベル測定値 86

システム圧力Mpa 0.6Mpa

検定リーク量 2.9L/min

年間検定損失電力量 269.4kWh/年

年間検定損失額 8,082円

年間検定CO2排出量 125.5kg/年



メモ

SAMPLE

補正写真



※ 検定リーク量、年間検定損失電力量、検定額、排出量は、検定値であり、検定値を保証するものではありません。

漏れ検知箇所詳細

No.8 SAMPLE

検知日時 2023/2/20 09:44

検知距離 0.8m

dBレベル測定値 51

システム圧力Mpa 0.6Mpa

検定リーク量 0.2L/min

年間検定損失電力量 21.2kWh/年

年間検定損失額 637円

年間検定CO2排出量 9.9kg/年



メモ

補足写真



測定リーク量、年間検定損失額は、参考値です。設備を保護するものではありません。

損失金額順一覧表

No	被災箇所	罹災 戸数 (戸数)	被害額小 さい家 (万円/戸)	被害総額 合計 (万円)	被害 発生件数 (件数)	被害割合 (%)	被害 発生割合 (%)	被害総額 合計 (万円)	被害 発生割合 (%)
2	SANPLC	30.1	270.0	13008	65757	44.2%	44.2%	13008	65757
1	SANPLC	14.7	7883.7	752.7	18811	55.9%	60.9%	22143	70788
4	SANPLC	14.3	1224.0	617.1	16343	21.0%	39.9%	26412	76.11
9	SANPLC	2.9	268.4	128.8	8247	3.8%	46.2%	27668	77.13
2	SANPLC	2.1	192.9	69.8	5785	3.1%	37.3%	26744	76.97
6	SANPLC	1	90.1	42	2734	1.4%	30.7%	28168	76.89
5	SANPLC	0.7	62.8	28.1	1875	1.0%	39.7%	26227	66.68
8	SANPLC	0.2	21.2	8.8	687	0.2%	130.8%	26176	76.78
合計		60	8536.8	2427.8	66716	100.0%	100.0%	2427.8	66716

被災リスク量、平均被災損失額は、参考値です、数値を保証するものではありません。

お問い合わせ先

新決ファクトリー（株式会社アイポケット）

〒231-0023

神奈川県横浜市中央区山下町194番 横浜ニューポートビル3F-A

 **0120-00-4448**

TEL:045-660-0515

FAX:045-662-7737

地方自治
企業・団体様へ
こちら

